



外部仕上表

屋根	・ カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 嵌合式瓦棒葺 雪止金物付 下地：アスファルトルーフィング940＋木綿セメント板（ストロングボード） 厚30 役物：軒先見切面戸、軒下水切、片棟雨押、けらば包み※役物は屋根と同材とする。	樋、ドレーン ・ 軒樋：無し 下部に粒度調整砕石雨水受け層設置（別途） （出入口底部分のみ下記による） ・ 軒樋：ステンレス大型角樋130×107（既製品）クリアカラーコート仕上専用吊り金物 落し口（SUS網付）共 ・ 壁樋：銅樋	館銘板 アブローチ 断熱材	・ 磁器質150角タイル貼 一部視覚障害者用ブロック300角貼 ・ 1階スラブ下：ポリエチレンフィルム 厚0.15 ・ 土間モルタル下 木綿セメント板 厚30 ・ 外壁廻り：グラスウールマット24K 厚50
軒天	・ 杉小幅板（さねつぎ） 12×100（神奈川県産材） 仕上：木材保護着色塗料3回塗り（キシラデコール同等品）			
外壁	・ 透湿防水シート（タイベックス1460同等品）下地 杉板 15横張り（本実）（神奈川県産材） 仕上：木材保護着色塗料3回塗り（キシラデコール同等品） 針葉樹合板特類厚12下地 ・ 基礎～外壁見切り水切りカラーステンレス 10、4加工			
外巾木	・ コンクリート打放し			
建具	・ アルミ製引き戸（ハンガー枠：スチールOP） ・ アルミ（断熱）建具：枠見込70,80（電解着色）、結露受・網戸付			

内部仕上表-1

[illegible]

凡 例		認定番号一覧表			共通事項	
SOP	合成樹脂製合イベント	金属製板		取締受着板 厚3	不燃第1021号	・化粧石膏ボードはホルムアルデヒド吸収分解ボードとする。
VP	強化ビニル樹脂製パネル	セメント中実質組成板（外壁）	NM-5431	壁板カルシウム板厚12	不燃第1061号	
OSCL	オイルステインリアウツカー	1/3繊維強化無機質発泡板 厚6(耐火)	不燃（保）第11003号	メウレン樹脂化粧板厚2.0	不燃第11011号	
EP	合成樹脂エマルジョンイベント	不燃石膏ボード厚 12.5	不燃第1027号	天然木化粧板 厚5.2（天然・硬）	不燃（保）第12290号	
PU	ポリウレタン塗膜	不燃石膏ボード厚3.5	不燃第1004号	漆不燃クロス	防火種別2-2、不燃等級B-s1	
	木材保護着色剤（キシラデコール同等品）	化粧石膏ボード 厚9.5	準不燃第2027号	内装用繊維強化建材	基材同等第0005号	・視覚障害者誘導ブロック 支間：幅員300角
		石膏ボード厚 9.5、12.5	準不燃第2016号	内装用薄付仕上建材（ジュラク調）	基材同等第0004号	
		化粧ケイカル板厚6	不燃（保）第11138号	不燃化粧石膏ボード	不燃第1004号	
		耐火石膏ボード厚8.5、12.5	準不燃第2018号	木製シート	NM-0131	

 〒259-1305 秦野市堀川13-2 (株) 岩田幸司設計事務所 1級建築士事務所 TEL 0463-88-3007				補欠 工事名称 平成17年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業附属棟建築工事		図面番号 A-101
				設計年月日 期間名称 管理棟 仕上表		