

# 令和7年度漏水調査委託業務 箇所図 (小田急軌道横断)




小田急軌道横断  
小田急軌道横断：19箇所



# 令和7年度漏水調査委託業務 箇所図 (国道横断)



国道横断  
国道横断：21箇所




凡例  
小田急小田原線 ————  
国道246号 ————  
国道横断箇所 ●

# 令和7年度漏水調査委託業務 箇所図 (重要管路)



重要管路  
導水管：1.5 km  
送水管：30.09 km  
調査延長計：31.59 km (切り捨て)  
※調査対象 (φ300以上・GX形・NS形・K形・HPPEを除く)




凡例	
小田急小田原線	——
国道246号	——
導水管	——
送水管	——

# 令和7年度漏水調査委託業務 箇所図 (路面音聴調査)



## 路面音聴調査

六間水系：20.5 km  
堀山下中区水系：30.8 km  
金井場水系：128.0 km  
調査延長計：179.3 km



## 凡例

- 小田急小田原線
- 国道246号
- 六間水系
- 堀山下中区水系
- 金井場水系