

秦野市 公共施設等空間放射線量率測定

測定地点			測定情報(機種:ALOKA TCS-172)					測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )			過去測定値( $\mu\text{Sv/h}$ ) ※参考		
			測定年月日	測定時刻	測定場所	地表状況	天候	地上1m	地上50cm	地上5cm	H26.2 (地上5cm)	H26.6 (地上5cm)	H26.8 (地上5cm)
1	護摩屋敷の水	湧水地	2014/11/10	14:10	水場前	アスファルト	晴	0.04	0.05	0.05	—	0.06	0.05
2	春嶽湧水	湧水地	2014/11/10	13:35	水場前	木道	晴	0.02	0.03	0.03	—	0.02	0.03
3	弘法の清水	湧水地	2014/11/10	9:14	水場前	天然石	晴	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
4	まいまいの泉	湧水地	2014/11/10	9:29	水場前	アスファルト	晴	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05
5	どうめいの泉	湧水地	2014/11/10	9:36	水場前	土	晴	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03	0.03
6	若竹の泉	湧水地	2014/11/10	10:00	水場前	アスファルト	晴	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03
7	峠の湧水	湧水地	2014/11/10	9:50	水場前	土	晴	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.04
8	三廻部湧水	湧水地	2014/11/10	10:20	水場前	アスファルト	晴	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03
9	葛葉の泉	湧水地	2014/11/10	11:30	水場前	コンクリート	晴	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
10	竜神の泉	湧水地	2014/11/10	11:00	水場前	コンクリート	晴	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02
11	市役所ミニ庭園	湧水地	2014/11/10	13:05	噴水前	土	晴	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03
12	くずはの家	その他	2014/11/10	14:55	玄関前	土	晴	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
13	緑水庵	その他	2014/11/10	14:35	庭	砂利	晴	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03