

令和3年度 湧水等の飲料水質検査結果

		水道水質基準 (基本的な13項目、 残留塩素)	一般細菌	大腸菌	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素 及び 亜硝酸態窒素	鉄及び その化合物	塩化物イオン	カルシウム・ マグネシウム等 (硬度)	有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	pH	味	臭気	色度	濁度	残留 塩素	判定	水温	導電率
		単位	個/ml	—	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	—	—	—	度	度	mg/l		°C	mS/m
		基準値	100以下	検出され ないこと	0.04以下	10以下	0.3以下	200以下	300以下	3以下	5.8~8.6	異常で ないこと	異常で ないこと	5以下	2以下	0.1以上		—	—
採水場所	種別	採水日	検査結果																
弘法の清水	湧水	R3.5.13	0	不検出	<0.004	2.5	<0.01	4.4	110	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.1	24
		R3.7.21	14	不検出	<0.004	2.5	<0.01	4.6	110	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.2	24
		R3.9.10	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.6	110	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.8	25
		R3.11.8	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.6	100	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.1	25
		R4.1.7	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.6	110	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.7	25
		R4.3.7	0	不検出	<0.004	2.5	<0.01	4.3	100	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.1	24
まいまいの泉	井戸	R3.5.13	0	不検出	<0.004	3.2	<0.01	4.9	97	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.3	22
		R3.7.21	0	不検出	<0.004	3.1	<0.01	5.0	98	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	19.9	22
		R3.9.10	0	不検出	<0.004	3.3	<0.01	4.9	100	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.9	22
		R3.11.8	0	不検出	<0.004	3.5	<0.01	5.1	97	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.7	23
		R4.1.7	0	不検出	<0.004	3.5	<0.01	5.0	98	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	14.3	23
		R4.3.7	0	不検出	<0.004	3.4	<0.01	4.9	96	<0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.9	23
どうめいの泉	井戸	R3.5.13	0	不検出	<0.004	3.8	<0.01	5.4	110	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.2	25
		R3.7.21	0	不検出	<0.004	3.8	<0.01	5.5	110	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.0	25
		R3.9.10	0	不検出	<0.004	4.0	<0.01	5.4	110	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.4	26
		R3.11.8	0	不検出	<0.004	4.2	<0.01	5.6	100	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.2	26
		R4.1.7	0	不検出	<0.004	4.2	<0.01	5.5	110	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.4	26
		R4.3.7	0	不検出	<0.004	4.1	<0.01	5.4	110	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.4	25
葛葉の泉	湧水	R3.6.8	7	不検出	<0.004	0.88	<0.01	3.0	38	0.1	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.1	10
		R3.10.11	0	不検出	<0.004	0.68	<0.01	3.0	36	0.1	7.2	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.7	9.8
		R4.2.1	0	不検出	<0.004	0.66	<0.01	3.0	34	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	13.0	9.2
竜神の泉	湧水	R3.6.8	1	不検出	<0.004	1.1	<0.01	3.1	45	0.1	8.1	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.6	11
		R3.10.11	5	不検出	<0.004	0.93	<0.01	3.0	44	0.1	8.0	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.4	11
		R4.2.1	0	不検出	<0.004	0.90	0.02	3.0	43	0.1	8.1	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	10.8	11
春嶽湧水	湧水	R3.6.8	1	不検出	<0.004	0.78	<0.01	2.9	31	0.2	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	13.8	9.1
		R3.10.11	1	検出	<0.004	0.71	<0.01	2.7	30	0.1	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	14.4	8.5
		R4.2.1	0	不検出	<0.004	0.69	<0.01	2.6	29	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	9.5	8.2
みくるべの水	湧水	R3.6.8	0	検出	<0.004	0.37	<0.01	2.9	58	0.2	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	15.5	14
		R3.10.11	0	不検出	<0.004	0.45	<0.01	3.1	63	0.2	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.7	15
		R4.2.1	1	検出	<0.004	0.48	<0.01	3.1	61	0.2	8.0	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	11.7	15
若竹の泉	湧水	R3.8.6	180	検出	<0.004	1.1	<0.01	3.7	77	0.2	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	18.4	19
		R3.12.6	40	検出	<0.004	0.99	<0.01	3.8	76	0.1	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	13.9	18
谷津湧水	湧水	R3.8.6	33	不検出	<0.004	2.6	<0.01	6.2	82	0.2	7.3	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.8	21
		R3.12.6	2	不検出	<0.004	2.7	<0.01	6.3	87	0.2	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.1	21
峠の湧水	湧水	R3.8.6	0	不検出	<0.004	4.9	<0.01	6.5	110	0.2	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.7	27
		R3.12.6	0	不検出	<0.004	4.8	<0.01	6.4	110	0.2	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.0	27