

令和6年度通学路整備要望一覧

令和6年11月末時点

番号	危険箇所		対策検討状況				
	住所等	理由及び要望	対策状況	対策カテゴリ	対策案	合同点検	不可の場合の理由 その他特記事項等
1	菅屋1268-1付近 宮上交差点	宮上交差点近くの246高架下にある緑色のフェンスが倒れ掛かっている。大雨の時など倒れる心配がある。	令和6年度対策済	その他	令和6年7月11日に、フェンスの復旧を行いました。		
2	栄町8-23付近の交差点 乳牛通り、玉川屋豆腐店前	見通しの悪い交差点だが、減速せず走る車が多く、横断歩道を渡るところが危険。車が停車して横断できるよう信号や看板の設置をお願いしたい。	令和6年度対策済	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	代替案として、路面シールを令和6年11月に設置しました。(地域安全課)		信号機の設置基準(1h300台)に満たないため困難。(秦野警察署)
3	清水町1-24付近の交差点	バス通りになっており、横断歩道や看板が付いているが、横断歩道の近くにバス停がある。バスが停車中は、横断歩道に死角になり追い越し車両と歩行者児童の接触の危険性がある(実際に下校時に危険だと感じた児童もいる)。バス停の移動をお願いしたい。 また、交通量も多く、朝の時間帯にはスピードを出さず車もいる。横断歩道を渡ろうと手を挙げて止まらぬ車が多い。登校前の集合場所まで行く途中の交差点にもなっており、単独での児童の横断もあるため、信号機の設置などの対策をお願いしたい。	令和6年度対策予定	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	定期的な見守りの実施(秦野警察署) 代替案として、路面シールを令和6年11月に設置しました。(地域安全課)		信号機の設置基準(1h300台)に満たないため、困難。(秦野警察署)
4	秦野市平沢1101付近のバス 通りの交差点	ポヌール1から近くのバス通りの交差点の横断歩道。交通量が多く、スピードを出している車やバイクが多い。停止線が歩道に近く、横断中にじわじわと児童につめよる車や、横断中にもかかわらず、児童と児童の間をすり抜けていくバイクなどの危険な車両が頻りにみられる。速度制限やグリーンベルトの設置、子供横断注意呼びかけの看板、交通安全指導等の期間をつくるなどの対策をしてほしい。	令和7年度対策予定	注意を促す路面標示やカラー舗装設置	合同点検を踏まえて、路肩の幅員が狭いため、ラバーポールは設置不可より、代替として区画線の塗り直し及び車両の速度抑制対策として減速ドットの路面標示を設置します。(建設管理課) 横断歩道塗り直しを上申する(秦野警察署)	○	路肩の幅員が狭いため、ラバーポールは設置不可。(建設管理課)
5	秦野市平沢1362-1 カーボイス横の横断歩道	ドライバーから歩行者が見えにくいので安全板の設置をしてほしい。	令和6年度対策済	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	代替案として、路面シールを令和6年11月に設置しました。(地域安全課)		
6	今泉346-8付近のT字路	朝の時間帯にスピードを出して通る車が多く停止線があるものの無視する車もいる。横断歩道や信号、時間帯進入禁止、減速板の設置など歩行している児童と衝突するリスクを下げる対策が必要。	令和6年度対策予定	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	啓発看板や路面シールの設置を検討します。(地域安全課)		横断歩道の設置基準に満たない(歩行者溜まり場がない)ため、困難。(秦野警察署)
7	今泉395-1付近の交差点 までの道路	道路が狭く、朝の時間帯にスピードを出して通る車が多いため危険。グリーンベルトはあるが、朝の通学時には反対側にあるためにグリーンベルトを通学路とすると道路の横断が必要になる。特に雨の日には傘によりさらに危険性が増すので対策が必要。	令和6年度対策済	グリーンベルトや路側帯の設置	R5にグリーンベルトや「スクールゾーン」の路面標示を設置済み。(建設管理課) これをもって対応済みとする。		道路幅員が狭いため、路側帯は設置不可。R5に学校等と調整し、設置済み
8	今泉732付近	自動販売機のある変形交差点から学校に向かう道路が道幅が狭く、スピードを出して通る車も多く危険。その道中の民家の垣根が夏場は伸び、歩道をふさいで歩きにくくなる。対策が必要。	令和6年度対策済	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	代替案として、路面シールを令和6年11月に設置しました。(地域安全課) 現時点(令和6年7月23日現地確認)では歩道をふさいでいる箇所は見当たりませんが、今後、定期的に現地確認を行ったうえで、必要に応じて、垣根の所有者へ枝の剪定等依頼します。(建設総務課)		河川管理用通路として、また、河川に沿った畑への出入り口として利用されており、柵を設置して締切るとは困難。柵は変形しているが、立入り防止の機能はまだ確保されていることより経過観察とします。
9	平沢1762-3	さくら道沿い「さくら亭」の坂道を下ったところの橋。橋の柵が折れているところや途中で切れているところがある。子供が簡単に入っていくので川に落ちる危険性がある。整備が必要。	経過観察	対策不可	河川の立入りについて、川に近づくことは危険であることを学校にて指導することとする。		
10	平沢752-5 三協町オートファミリー付近 の横断歩道	ドライバーから歩行者が見えにくいので歩行者注意の看板等の設置をしてほしい。	令和6年度対策済	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	代替案として、路面シールを令和6年11月に設置しました。(地域安全課)		
11	秦野市平沢1481-1 山門内科前の横断歩道	ドライバーから歩行者が見えにくいので歩行者注意の看板等の設置をしてほしい。	令和6年度対策済	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	代替案として、路面シールを令和6年11月に設置しました。(地域安全課)		
12	平沢1631 西光寺横十字路	ドライバーから歩行者が見えにくいので歩行者注意の看板等の設置をしてほしい。	令和6年度対策予定	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	啓発看板や路面シールの設置を検討します。(地域安全課) 止まれ表示塗り直しを上申する。(秦野警察署)		
13	平沢1631 西光寺古堀捨て場前のカーブ	ドライバーから歩行者が見えにくいので歩行者注意の看板等の設置をしてほしい。	令和7年度対策予定	路面や路面標示等の修繕	啓発看板や路面シールの設置を検討します。(地域安全課) ドット線を塗り直します。(建設管理課)		
14	秦野市名古木69-12 丹沢大山五右衛門本店前付 近の道路	1本道で交通量が多く、横断歩道があまり無いため、横断歩道の設置を要望します。	令和8年度以降対策予定	注意を促す路面標示やカラー舗装設置	児童の通学時の安全確保の一助として、グリーンベルトや注意喚起(「スピード落とせ」や「学童横断注意」など)の路面標示などについて、県庁で連携して検討します。(神奈川県平塚土木事務所)		横断歩道の設置基準に満たない(直近の横断歩道との距離が近い)ため、困難。(秦野警察署)
15	秦野市秦野市東田原1538-3 東公民館横の道路	交差点に横断歩道がなく危険。ガードレールも無いので設置を要望します。	令和7年度対策予定	路面や路面標示等の修繕	ドット線を塗り直します。(建設管理課)	○	路肩の幅員が狭いため、ガードレールは設置不可。(建設管理課)
16	小猿毛の鳥居付近	この鳥居付近は両側に歩道がなく、観光の自動車や自転車の通行があり、急な下り坂のため速度も上がりがちです。また、道路の中央に鳥居があるため、通行している自動車からも見通しが悪く危険です。	令和8年度以降対策予定	歩道整備・拡幅	小猿毛の鳥居周辺において、歩道整備を含めた道路改良を検討しています。 令和7年度以降に用地取得を行う予定で、用地取得完了後概ね2年以内の完成を予定しています。		
17	羽根501から羽根207にかけ ての道路	羽根地区の関野商店から人道橋にかけての通学路は道が狭く、歩道がない。近年県道705同船が通勤、通学の時間帯に渋滞が発生することから、抜け道となっているため、車の往来も激しくなっている。学校において、児童へ注意喚起しているが、登下校の際、車が通行するときには接触事故が心配され大変危険である。このような状況にあるので、未然に防ぐためにも「道路の拡張」または「グリーンベルト」の設置を要望する。	令和6年度対策済	グリーンベルトや路側帯の設置	R6に、羽根20、21号線を対象に、道路北側の側溝の蓋を現場打ちコンクリートに改良するとともに、グリーンベルトを設置済み。		
18	羽根12-8付近の扇沢橋から 菩提257-2付近の羽根橋	羽根地区の羽根扇沢橋から小羽根橋にかけての通学路は道が狭く、歩道がない。通学路として使用している道路であっても、車の往来が見受けられる現状である。学校において、児童へ注意喚起しているが、登下校の際、車が通行するときには、接触事故が心配され、大変危険である。このような状況にあるので、未然に防ぐためにも、「グリーンベルト」の設置を要望する。	令和7年度対策予定	注意を促す路面標示やカラー舗装設置	合同点検による現地確認にて、幅員4.0m確保は困難なため、グリーンベルトや路側帯の設置不可を説明。 車両の速度抑制対策として路面標示を設置します。	○	外側線の設置には車道幅員4.0mの確保ができないことより、設置不可。宅地側にグリーンベルト設置には道路線形が凸凹なため、設置不可。
19	戸川535-1付近の信号機	矢坪沢交差点から山辺保育園方面へ曲がる道までの道路は、見通しが良いので、車両も速度を上げやすい。また1日の交通量でも少ないが、住宅地も増え、通勤時間帯の抜け道として通る車も多くなっている。両側に歩道が整備されているが、狭路で登下校で混雑しているとき、車道に降りてしまふ子供が見られ、学校において児童へ注意喚起しているが、登下校の際、車が通行するときには接触事故が心配され大変危険である。そこで、この歩道の拡張、またはガードレールがあると、より安全に登校ができると思われるので、要望する。	令和8年度以降対策予定	歩道整備・拡幅	矢坪沢から南側は今年度から実施される組合土地区画整理事業の中で歩道拡幅(両側3m)と横断防止柵の設置を行い、安全な通学路となるよう、組合と調整しています。 矢坪沢の北側は、都市計画道路菩提橋野線を市で整備するのに合わせて、要望箇所の歩道拡幅を行うことを計画しています。 また、菩提橋野線の歩道から学校方面へ通行できる歩行者専用道路の整備も検討しています。		
20	秦野市戸川864付近交差点	長谷川酒店付近の歩道が狭く、通学路として使用している児童もいるので、大変危険である。また、新東名高速道路開通により、交通量も多く、トラックなどの大型車も往來するようになっている。学校において、児童へ注意喚起しているが、登下校の際、車が通行するときには接触事故が心配され、大変危険である。このような現状から、児童の安全確保のため、歩道の拡充を要望する。	令和8年度以降対策予定	歩道整備・拡幅	当該交差点付近の歩道整備を検討しています。 令和7年度以降に現場着手し、着手後概ね2年以内の完成を予定しています。		
21	北矢名243-1付近 北矢名交差点近く	道幅が狭く、車が1台しか通れず歩道がないため危険。	令和7年度対策予定	注意を促す路面標示やカラー舗装設置	啓発看板や路面シールの設置を検討します。(地域安全課) 注意を促す路面標示の設置します。(建設管理課)	○	路肩の幅員が狭いため、ガードレールは設置不可です。(建設管理課)

令和6年度通学路整備要望一覧

番号	危険箇所		対策検討状況				
	住所等	理由及び要望	対策状況	対策カテゴリ	対策案	合同点検	不可の場合の理由 その他特記事項等
22	南矢名4丁目6-1 青山歯科医院近くの中央橋	雨が降るとグリーンベルトが水たまりになり、それをよけるため児童が歩道を歩かなければならず、整備を希望。	令和6年度対策済	その他	地覆コンクリートに溝を設置する等、路面排水処理の改善を実施。		
23	秦野市堀川963付近	堀川の交差点の手前の道路に曲がる車が多く、信号がないため、横断歩道の設置を希望します。	令和7年度対策予定	横断歩道の設置	横断状況を確認し、横断歩道の設置を申上る。		
24	下大槻174-3周辺	五叉路の一つで、朝交通量も多い、大変狭い道で、対向車がすれ違う際に児童が歩くスペースが確保されない。また信号待ちをしている車が、道の左端ぎりぎり停止しているため、児童がその横を雨の日など傘をさして通る時は大変危険である。 現状、路側帯(白線)がひかれていた跡があるが、長い間、引き直されていないため、消えてしまっている。白線より、グリーンベルトの方が目立つため、グリーンベルトがひかれれば、車が停止する際、児童の歩く歩道分のスペースが確保されるので希望する。	令和7年度対策予定	グリーンベルトや路側帯の設置	合同点検による現地確認にて、グリーンベルトを設置します。(幅員4.0m確保が困難な場所は除く。)	○	
25	秦野市渋沢上1丁目13付近	渋沢小学校の北門から出る児童は必ず通る交差点です。この交差点は、小学校から駅方面に行くと駅方面から小学校方面に向かう車が角にある家の影響で何も見えない状態にあり、車が正面衝突しそうな時がある。また、下校してくる児童の姿が全く見えないためとても危ない。そのため、カーブミラーを設置してほしい。	令和6年度対策予定	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	啓発看板や路面シールの設置を検討します。(地域安全課) 現地診断の結果、カーブミラーの設置は不要と判断。(建設管理課)		カーブミラーの設置は、地元自治会からの要望が有り、設置要否の現地診断を踏まえ、民地への設置の承諾を得ることとなります。(建設管理課維持管理担当)
26	秦野市千村2丁目9付近 「とうふ料理丘」の前の横断歩道	「とうふ料理丘」の目の前の交差点ですが、足元「とまれ」のステッカーが貼ってありますが、千村配水場側から降りてくる車が下り坂&カーブ続きのためスピードを出して降ります。また、この横断歩道はカーブとなっている為、直前にならないと目視できません。 ◇(横断歩道ありのマーク)と減速マークはついていますが、もう少し大々的な標識や児童横断あり等の対策をとっていただきたいです。	令和7年度対策予定	横断歩道の塗り直し	代替案として、路面シールを令和6年11月に設置しました。(地域安全課) ダイヤマークの塗り直しを上申及び見守り活動の実施。(秦野警察署)	○	
27	秦野市千村2丁目6付近 旧「たぬき」/「たむら歯科」間の横断歩道	直道で下り坂のためスピードが出ている車が多いです。8時頃に駅へ向かう路線バスも通過します。歩道がないため、白線の外側を歩いて横断歩道まで歩く登校班もあります。途中で砂利がはみ出している箇所もあり気になりました。帯り道ではレンガの塀の角から道路へ児童が飛び出す危険があります。塀があるため「とうふ料理の丘」から来る車からは、出ている児童が見えにくいです。もう少し目立つ道路標識や、「とまれ」のステッカーなどの対策を希望したいと思います。	令和7年度対策予定	注意を促す路面標示やカラー舗装設置	「スクールゾーン」の路面標示を設置します。		舗装打ち換えの修繕工事を予定する路線。(建設管理課)
28	秦野市千村3丁目 小田急ハイランド地4号棟そばの道	横断歩道がありません。バスも通り、カーブになっていて見通しが悪く、交通量もあるので危ないと思っています。児童横断ありの看板が少し手前にあるのですが、手がかすれてしまっていて読みにくく、置いてある場所もあまり目立たないので新しい看板か、もう少し目立つ看板に取り替えてもらうか、看板を設置する場所を変えていただけたらと思います。	令和6年度対策予定	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	啓発看板の付替えを検討します。(地域安全課)		
29	秦野市渋沢3丁目1-12 なかしま北公園北側交差点	この交差点は、南北方向にはグリーンベルトと横断歩道が設置されていますが、東西方向にはありません。公園のすぐ北側の交差点のため、子供の行き来が多い場所です。 車や自転車の事故も多い場所となっています。横断歩道やグリーンベルトの設置をお願いしたいです。	令和6年度対策予定	注意を促す路面標示やカラー舗装設置	注意を促すように、交差点を強調するカラー舗装を設置します。(建設管理課)		横断歩道の設置基準に満たない(直近の横断歩道との距離が近い)ため困難。(秦野警察署)
30	秦野市萩が丘11-34 「魚洋」横断歩道	「魚洋」前の横断歩道は坂の途中なので車のスピードが速いです。ゆるいカーブのため、待っている横断者や歩行者が見えにくいです。また、児童からも車を見視するのが難しいです。電柱の角から道路周辺に雑草が生い茂っているのも気になります。横断歩道など道路標示の塗り直しや、危険防止の対策、雑草の管理を希望したいと思います。	令和7年度対策予定	横断歩道の塗り直し	横断歩道の塗り直しを上申する。(秦野警察署) 注意を促す路面標示の設置や塗り直しをします。(建設管理課) 啓発看板や路面シールの設置を検討します。(地域安全課)		舗装打ち換えの修繕工事を予定する路線。(建設管理課)
31	秦野市萩が丘9丁目30 みどり美容室付近の脇道	萩が丘9丁目30みどり美容室付近の脇道で停止線や標識がない道があります。すぐ横が登校班の集合場所となっていますが、スピードを出したまま通過する車両もいます。停止線や標識の設置を希望します。	令和7年度対策予定	注意を促す路面標示やカラー舗装設置	停止線の代替としてドット線を設置します。(建設管理課)		脇道の幅員が狭いため、停止線の設置は困難。(秦野警察署) 舗装打ち換えの修繕工事を予定する路線。(建設管理課)
32	秦野市渋沢1丁目22付近 のマンホール	渋沢1丁目22付近のT字路手前にあるマンホール2か所が、雨量が多い際にマンホールの蓋が水力で浮き上がり危険な状態です。吹き出す水に子供たちが興味を示し近づいてしまいます。非常に危険な状態なので対策していただければと思います。	経過観察	取り締まりや見守り等の実施	代替として、道路パトロールを実施して経過観察します。(建設管理課)		個人所有の雨水管であり、所有者にて対応が必要のため、対応不可。(下水道施設課)
33	秦野市曲松5丁目5付近	朝車通りが多く道です。道が狭く、スピードを出してくる車が多いため、グリーンベルトや標識など何かからの対策をしていただきたい。	令和7年度対策予定	注意を促す路面標示やカラー舗装設置	車両の速度抑制対策として路面標示を設置します。(建設管理課)		啓発看板や路面シールの設置に適当な場所がないと思われる。(地域安全課) グリーンベルト設置には車道幅員4.0mの確保ができないこと、また、道路線形が凸凹のため、設置不可。(建設管理課)
34	秦野市元町9-8付近	道路脇の排水溝の部分に大きな穴が開いており、危険である。実際に児童がつかまづいてケガをしそうになったことがある。	令和6年度対策済	路面や路面標示等の修繕	宅内排水の排水管と側溝との接続にあたり、側溝蓋の修繕を実施済み。		
35	秦野市末広町6-6 (末広小学校正門前)	横断歩道及び「止まれ」表示の塗装のはがれが多く見受けられます。塗りなおしを希望します。	令和7年度対策予定	横断歩道の塗り直し	横断歩道及び「止まれ」表示の塗りなおしを上申する。		
36	秦野市末広町6-6付近 (秦野支援学校正門前)	横断歩道の塗装のはがれ及び点字ブロックの浮きが多く見受けられます。つまずきの危険もあるため補修を希望します。	令和7年度対策予定	横断歩道の塗り直し	横断歩道の塗り直しを上申する。(秦野警察署) 浮いた点字ブロックについては修繕を実施します。(建設管理課)		
37	秦野市名古木3-3付近 (曾屋高校外周道路)	登下校時間帯にグリーンベルト上に駐車している車両があり、児童が車道側にくらんで通行せざるを得ない場合がある。国道の抜け道として利用する車が多く、危険が予想される。駐車禁止等の対策を希望します。	経過観察	取り締まりや見守り等の実施	駐車実態を確認及び、見守り活動実施。(秦野警察署)		駐車実態によるが、路側帯があるため、路側帯上・停車であれば規制は困難。
38	秦野市末広町6-53付近	民家のブロック壁に傾きが見られ危険である。亀裂が毎年少しずつ深くなっている。	令和6年度対策予定	その他	所有者へ依頼をしているところですが、再度土地所有者へ状況説明及び対応依頼を検討する。		
39	尾尻937-6付近 (尾尻グランシャリオ前のT字路)	見通しが悪く、左右確認のためミラーが設置されていたが、撤去されてしまったとのこと。一時停止の場所ではあるが車の通りや歩行者も多く通るため、死角になりとても危険。ミラーの再設置をお願いしたい。	令和6年度対策済	カーブミラーの設置・調整	支柱の根元に著しい腐食が確認されたため、一時撤去させていただきましたが、先日、再設置しました。		
40	今泉2098-2 アパート	視界が悪いので定期的な剪定もしくは伐採の声かけを行っていただきたい。	令和6年度対策済	その他	令和6年7月22日にアパートの管理会社に連絡し、枝の剪定等の対応を依頼しました。		
41	尾尻938-17付近	歩道が近く見通しが悪い。下り坂でスピードを出す車も多い。「スクールゾーン」「カーブ注意」「スピード落とせ」等の標識の設置をお願いしたい。	令和7年度対策予定	注意を促す路面標示やカラー舗装設置	注意を促す「スクールゾーン」「カーブ注意」「スピード落とせ」等の路面標示を設置します。(建設管理課)		啓発看板や路面シールの設置に適当な場所がないと思われる。(地域安全課)
42	尾尻938-5付近	登校時間帯や日中に違法駐車をしている車がある。歩道がないため、児童たちは車を避け車道に出て登校している状態。駐車禁止の標識の設置をお願いしたい。また、室川沿いのフェンスの下が開いている状態。児童の落下の危険性があるのでフェンスの追加設置をお願いしたい。	令和7年度対策予定	ポールやガードレール等の設置	幅員が狭いため、法定の駐車違反(無余地駐車)にあたるため、駐車実態を確認します。(秦野警察署) ガードレールのビーム下に立入り防止のフェンスの設置します。(建設管理課)		フェンスの設置はR7対応
43	尾尻450-57付近	歩道がない。道幅が狭く、植樹で児童が死角に入り見えづらことがある。「スクールゾーン」「徐行」「スピード落とせ」等の標識の設置をお願いしたい。	令和7年度対策予定	注意を促す路面標示やカラー舗装設置	啓発看板や路面シールの設置を検討します。(地域安全課) 注意を促す「スクールゾーン」「カーブ注意」「スピード落とせ」等の路面標示を設置します。(建設管理課)		路面標示はR7対応

令和6年度通学路整備要望一覧

番号	危険箇所		対策検討状況				
	住所等	理由及び要望	対策状況	対策カテゴリ	対策案	合同点検	不可の場合の理由 その他特記事項等
44	尾尻445-7付近	右左折が狭く狭い住宅街。坂では車がスピードを出して通行することもある。カーブミラーはあるので、そのポールに「スピード注意」「児童注意」等のプレートを設置をお願いしたい。	令和6年度対策予定	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	啓発看板や路面シールの設置を検討します。(地域安全課)		
45	尾尻450-24付近	道が見えづらく危険。カーブミラーの設置をお願いしたい。	対策不要	対策不可	現地診断の結果、カーブミラーの設置は不要と判断。		カーブミラーの設置は、地元自治会からの要望があり、設置可否の現地診断を踏まえ、民地への設置の承諾を得ることとなります。(建設管理課維持管理担当)
46	南が丘5-3-3付近	木が生い茂っており見通しが悪い。剪定や伐採をお願いしたい。	令和6年度対策済	その他	当該樹木のせん定や枝払いを実施済み。(公園課・建設管理課)		
47	堀川50-13付近	朝の時間帯は特に急いでいる車や日立の駐車場があり意外と従来がある道路。スピードを出す車も見かけるため、とても危険。通学路表示がいつもないため、注意喚起の表示等の設置を要望。	令和6年度対策済	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	啓発看板を令和6年10月に設置しました。(地域安全課)		
48	鶴巻南2丁目17-11付近	鶴巻団地の建て替え・解体工事に伴い、通学路を一部変更した。新通学路の十字路は、民家の塙等により、運転者から児童が見えにくく、交通事故の発生が懸念される。事故発生リスクを減らすためにも、交通注意喚起看板及び道路標識の設置を要請する。	令和6年度対策済	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	啓発看板を令和6年7月に設置しました。(地域安全課)		
49	鶴巻1813付近	夏季休業中に行われた建物の取り壊し、土地整備に伴い、道幅約3mの道路に面してコンクリート壁ができています。通学路となっていますが、鶴巻温泉駅への通り抜けで交通量もあります。現状、クランク状で見通しも悪くなっており、スピードを上げる自動車が多く危険であると思われる。	令和6年度対策予定	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	啓発看板や路面シールの設置を検討します。(地域安全課) 現地確認の結果、カーブミラーの角度調整は不要と判断。(建設管理課)		
50	ひばりが丘6 桜塚通りのT字路	多くの生徒が使っている通学路のT字路にあるミラーを新しいものに変えてほしい。 かなり古くもりがかかっている見えにくい。雨カバーがないため、雨の日はほとんど見えない。 道幅が狭いが車の通行量がとても多い。	令和6年度対策済	カーブミラーの設置・調整	カーブミラーを現地に確認し、手入れ等にてミラーの機能は正常であることを確認済み。		
51	秦野市柳川町2丁目付近 洪沢1号踏切から西公民館 入口交差点まで	洪沢、千村、萩が丘方面から登校する生徒が通学に使用している。車の交通量が多い道路であるが、市道西側に歩道がないため、踏切の手前の横断歩道で市道の東側に渡り、西公民館入口交差点の信号で再度横断歩道を渡る形になっている。下校時も塾や習い事で駅南側へ向かう生徒もあり、安全な登下校のため、市道西側にも歩道があるとよい。	令和8年度以降対策予定	歩道整備・拡幅	歩道が設置されていない場所や設置されていても狭小な場所があり、歩行者が危険な状況になっていることは把握済み。 当該路線に歩道整備を行うことで、車両と歩行者の分離をし歩行者の安全を確保することを検討。 I 期区間：令和7年度～令和8年度 II 期区間：令和9年度以降として対応予定。		
52	曲松1丁目8-21付近	郵便局付近では車などが駐車しており、路側帯を歩行しづらい上に、交通量も多く、かなりの速度で走行しているため大変危険である。グリーンベルトの設置を希望。	令和6年度対応済	その他	秦野曲松郵便局の正面敷地内の駐車車両が道路にはみ出ていることで、路側帯を歩きづらくなっていることから、駐車車両に対して注意喚起を図っていただくよう秦野曲松郵便局へ依頼済み。(学校教育課)	○	秦野曲松郵便局には駐車場(2台分)があることから、まずは、駐車禁止対策として、郵便局等から利用者に対して駐車場を案内する措置をしていただくとともに、駐車車両面に対する注意喚起が必要。(学校教育課)
53	秦野市千村3丁目18～29付近	春秋時期は下校が遅くなると街灯がないため暗くなり危険である。 そのため、街灯の設置を希望する。	令和6年度対策予定	その他	具体的な設置場所(移設を含む。)について、学校、自治会及び地域安全課で、現地を確認のうえ検討していきたいと考えます。なお、設置場所については、原則、電柱となります。(地域安全課)		
54	鶴巻2236	鶴巻中学校正門を出て、左側のT字路。中学校へ向かう横断歩道があり、基本的に車両は停止するが、速度が出たまま横断歩道に差し掛かる車両があり不安を感じています。そのため、一時停止の道路標識及び一時停止線の設置を要望します。	令和6年度対策済	啓発看板や歩行者向け路面シール設置	代替案として、路面シールを令和6年11月に設置しました。(地域安全課)		横断歩道があるため、一時停止規制は設置困難。(秦野警察署)